

レベル調整後のHミル芯に対し主軸芯の変化

※2013/03/30のデータについては、非常停止(サーボオフ)にて測定している為X軸方向に変位あり

